



Pani  
Monika Socha  
Radna Województwa Śląskiego

**Dotyczy interpelacji nr INT.5.0003.0338/18 z dnia 16 sierpnia br.  
w sprawie funkcjonowania Kolei Śląskich Sp. z o.o.**

WICEMARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Stanisław Dąbrowa

Urząd Marszałkowski  
Województwa Śląskiego  
ul. Ligonía 46  
40-037 Katowice

TEL. +48 32 20 78 389  
FAKS +48 32 20 78 388

s.dabrowa@slaskie.pl  
www.slaskie.pl

W uzupełnieniu odpowiedzi na Pani interpelację w załączeniu przesyłam pismo nr KS.NH.0974//09/2018 Kolei Śląskich Sp. z o.o.z. dnia 12.09.2018 r. zawierające wyjaśnienia Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Sosnowcu dotyczące utrudnień w podróżowaniu Kolejami Śląskimi na trasie Żywiec – Katowice w dniu 15 sierpnia br.


Załącznik: Pismo nr KS.NH.0974/08/2018 z dnia 12.09.2018 r.

Otrzymują: adresat,  
(Do wiadomości): kopia a/a

Katowice, dn. 12.09.2018r.

KS.NH-r/122/08/18

KS.NH.0994/09/18



Szanowna Pani

Ewa Mucha

Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46

40-037 Katowice

W uzupełnieniu do odpowiedzi na pismo nr KT-OT.0003.2.2018.LIG, KT-OT.KW-01307/18 z dnia 27.08.2018r, informujemy, że w dniu 07.09.2018r. otrzymaliśmy wyjaśnienia od Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu, dotyczące interpelacji Pani Moniki Sochy Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie funkcjonowania Kolei Śląskich Sp. z o.o. w dniu 15 sierpnia 2018r.

Z otrzymanych wyjaśnień wynika, że w dniu 15 sierpnia 2018r. o godz. 9:05 na obszarze Lokalnego Centrum Sterowania w Żywcu wystąpiła usterka komputera obszarowego ACC 0201 sterującego urządzeniami srk stacji Łodygowice (praca jednokanałowa), co skutkowało brakiem sterowania urządzeniami na w/w stacji. Z tego powodu jazdy pociągów odbywały się na rozkazy pisemne R-305 zgodnie z instrukcją Ir-1. O godzinie 7:51 zespół szybkiego usuwania usterek przebywał na linii 191 usuwając usterki w stacjach Wisła Uzdrowisko i Wisła Głębce. O usterce komputera w stacji Łodygowice zostali powiadomieni o godz. 9:11. Pracownicy przerwali prace i niezwłocznie udali się na miejsce w celu usunięcia usterki. Na miejsce przybyli o godz. 10:45. Dokonali sprawdzenia urządzeń i uruchomili dwukanałowy komputer ACC 0201 o godz. 11:30. Dalsze działania urządzeń srk w stacji Łodygowice było prawidłowe. W czasie wystąpienia awarii w stacji Łodygowice znajdowały się dwa pociągi 94758 relacji Żywiec – Katowice, oraz pociąg 94153 relacji Zawiercie – Żywiec (krzyżowanie planowe wg. rozkładu jazdy). Po wyprawieniu pociągu 94153 w kierunku stacji Żywiec i otwarciu rogatki na przejeździe w km 70,101 zwrotnicza posterunku Ło udała się do rozjazdu nr 1, który znajduje się w odległości 600 m od posterunku celem przygotowania drogi przebiegu dla pociągu 49578. Po ustawieniu zwrotnicy nr 1, zabezpieczeniu jej zamknięciami pomocniczymi (zamek UZZ1) oraz po sprawdzeniu przygotowanej drogi przebiegu, zwrotnicza powróciła na posterunek Ło, zamknęła rogatki w km 69,674 i powiadomiła o godz. 9:35 dyżurnego ruchu stacji LCS Żywiec o przygotowanej drodze przebiegu dla pociągu 94578. O godz. 9:37, po podyktowaniu rozkazu pisemnego R-305 przez dyżurnego ruchu LCS Żywiec, pociąg 49578 wyjechał ze stacji Łodygowice w kierunku stacji Wilkowice Bystra. Opóźnienie pociągu wyniosło 37 minut.

Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu nadmienia również, że postępowanie pracowników Sekcji Eksploatacji Bielsko-Biała było prawidłowe zgodnie z instrukcjami Ir-1, le-20. Priorytetem dla pracowników PKP PLK jest bezpieczny przewóz pasażerów. Awarie spowodowane są zdarzeniami losowymi, a pracownicy Spółki podejmują niezbędne czynności, aby bezpiecznie przeprowadzić pociąg.

W kwestii zapowiedzi megafonowych dotyczących opóźnienia pociągu 94758 w stacji Bielsko – Biała Główna otrzymaliśmy informację, iż o godz. 9:20 został wygłoszony komunikat dotyczący 20 minutowego opóźnienia pociągu, a o godz. 9:30 zapowiedziane zostało zwiększenie opóźnienia do 30 minut. Dla opóźnionego pociągu nr 94758 zapowiedź dotycząca wjazdu była wygłoszona o godz. 10:00. Każdorazowo podróżni byli przepaszani za opóźnienie pociągu i informowani o tym, że opóźnienie może ulec zmianie.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Dinges

WICEPREZES ZARZĄDU

Renata Szczygiel