

INT, 7, CCCB-0187/26
Sw-OS.ZD - 00005/26


Marcin Szarek

Bielsko-Biała, 20.01.2026 roku

Radny Sejmiku Śląskiego

Interpelacja

ws. DW 944 mającej przebieg na terenie gminy Skoczów



Z przekazanych informacji z Urzędu Miasta Skoczów proszę o informację o możliwości wykonania zadań:

1/ Przebudowa istniejącego przepustu w ciągu drogi DW 944 na działce ¹⁾ w miejscowości Pogórze (w okolicy linii kolejowej 190 oraz firmy Gomola-T

Przepust w okresie nawałnic powoduje zagrożenie powodziowe dla wschodniej części miasta Skoczowa – powodując ogromne straty materialne dla okolicznych zabudowań.

Z dostępnych informacji prawdopodobną przyczyną jest zawężenie przekroju rury.

2/ Remont cząstkowy nawierzchni na odcinku od ronda „Burmistrza Franciszka Olszaka” przy posterunku policji w Skoczowie do granicy z Gminą Jasienica;

3/ Kompleksowy remont nawierzchni pierścieni na rondach “Ofiar Stanu Wojennego” i “Ks. Jerzego Popiełuszki” w Skoczowie z zamiana na nawierzchnię betonową (a tych rondach zawracają autobusy komunikacji i notorycznie wrywają kostki brukowe powodując bardzo niebezpieczne sytuacje),

4/ Odtworzenie oznakowania poziomego (linii segregacyjnych i krawędziowych) od granicy miasta Skoczowa do granicy z Gminą Jasienica;

5/ Utwardzenie / wzmocnienie poboczy w Pogórze od granicy miasta Skoczowa do granicy z Gminą Jasienica;

6/ Oczyszczenie zarośniętych korytek odwodnienia drogi DW944 na odcinku od ul. Ks. Stanisława Gawlasa do wjazdu na teren Kościoła Katolickiego w Pogórze;

7/ Zniwelowanie na odcinku ok. 50 mb tzw. „tarki – wybrzuszeń asfaltu” występującej na nawierzchni na kierunku Bielsko-Cieszyn w rejonie skrzyżowania DW 944 z ul. Ks. Stanisława Gawlasa w Pogórze

8/ Oczyszczenie poboczy w ciągu przepustu w rejonie skrzyżowania z ul. Goruszki w Pogórze, które w chwili obecnej uniemożliwiają spływ wody z jezdni drogi DW 944 do przydrożnych rowów.

9/ Oczyszczenie zamulonych rowów na odcinku ok. 200 mb i wyczyszczeniu odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania z ul. Promykową w Międzywiciu, (¹⁾ : wzdłuż obecnie remontowanej nawierzchni ul. Cieszyńskiej w Międzywiciu od strony prywatnej posesji ¹⁾;

10/ Remont elementów gumowych na obrysie części wyłączonej z ruchu na skrzyżowaniu Objazdowa/Bielska;

11/ Uwzględnienie w harmonogramie bieżącego utrzymania dwukrotnego oczyszczenia jezdni w obszarach przy krawężnikowych na odcinku od ul. Malinowej w Międzywiciu do granicy z Pogórzem;

12/ Usuwanie roślinności z wysp asfaltowych i brukowanych odcinkach przed i za wyspami przy DW944;

13/ Interwencję zarządcy drogi w sprawie nawierzchni na przejeździe kolejowym linii 190 Bielsko-Skoczów (powtarzające się wystające gumy, ubytki nawierzchni).

W razie wątpliwości co do lokalizacji lub sprecyzowania zadań proszę o kontakt:

Wiceburmistrz Miasta Skoczów Piotr Hanzel

/podpis radnego/

¹⁾ Anonimizacji w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej dokonał Mariusz Jaworski, pracownik Kancelarii Sejmiku.