

# ul. Wita Stwosza 3, Katowice

## Parking

- W okolicy budynku są wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnością.
- Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.

## Wejście do budynku

- Do wejścia głównego budynku prowadzą schody z poręczami po obu stronach.
- Schody wyposażone są w windę dla wózków obsługiwaną przez osobę z recepcji (należy zadzwonić dzwonkiem, który znajduje się przy windzie).
- Drzwi otwierają się na zewnątrz.

## Przestrzeń za wejściem

- Na parterze budynku, na prawo od wejścia znajduje się recepcja.
- Recepcja wyposażona jest w wysoką ladę.
- Pomieszczenie nie jest dobrze oświetlone światłem słonecznym.
- Przy portierni znajduje się tablica z informacją, na którym piętrze jest dany departament.

## Ciągi poziome

- Pomieszczenia Urzędu mieszczą się na piętrach od drugiego do czwartego.
- Drzwi wejściowe do departamentów są przeszklone, bez oznaczeń kontrastowych.
- Przed drzwiami znajdują się tabliczki informujące o urzędującym departamencie.
- Przy drzwiach znajduje się klawiatura numeryczna oraz niewyraźnie opisany dzwonek. Klamki w drzwiach wymagają przekręcania.
- W budynku nie ma znaczników ToTuPoint.
- W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

## Ciągi pionowe

- Na inne piętra możesz się dostać za pomocą schodów.
- Możesz skorzystać z windy.

## Schody

- Schody mają poręcze po jednej stronie.
- Posadzka na schodach jest antypoślizgowa.
- Schody nie są oznaczone kontrastowo, nie posiadają pasów ostrzegawczych.

## Winda

- Budynek posiada jedną windę, która jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach.
- Winda nie ma komunikatów głosowych, oznaczeń przycisków Braille'a oraz poręczy.

## Toalety

- Brak toalet dla OzN.