

## WYKAZ OBIEKTÓW MGPE W CHORZOWIE (2019.10.30)

REGION GÓRNEGO ŚLĄSKA

**Beskid Śląski**

ZAGRODA ŁĄKOWA

### 1. Chałupa z Istebnej (1876 r.), GPE-3182

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach gontowy

kubatura: 174,95 m<sup>3</sup>

pow. 68,34 m<sup>2</sup>

instalacja p.poż.

instalacja odgromowa

system antywłamaniowy (czujki)

wartość księgowa: 113,80

### 2. Chlewik z Istebnej (XVIII-XIX w.), GPE-25

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach gontowy

kubatura:

pow. 33,08 m<sup>2</sup>

instalacja p.poż. - brak

instalacja odgromowa

system antywłamaniowy - brak

wartość księgowa: 0,70

GARBARNIA

### 3 Garbarnia z Koniakowa (XIX/XX w.), GPE-229

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach gontowy

kubatura:

pow. 98,34 m<sup>2</sup>

instalacja p.poż.

instalacja odgromowa

system antywłamaniowy (czujki)

wartość księgowa: 0,90

FOLUSZ

### 4. Folusz z Brennej/rekonstrukcja (1920 r.), GPE-5106

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach gontowy

kubatura:

pow. 38 m<sup>2</sup>

instalacja p.poż. - brak

instalacja odgromowa

system antywłamaniowy - brak

wartość księgową: 275 855,62

#### ZAGRODA BOGATEGO CHŁOPA

##### 5. Chałupa z Istebnej (1794 r.), GPE-430

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach gontowy

kubatura:

pow. 122,58 m<sup>2</sup>

instalacja p.poż.

instalacja odgromowa

system antywłamaniowy (czujki)

wartość księgową: 5,30

##### 6. Stodoła z Istebnej/rekonstrukcja (ok. poł. XVIII w.), GPE-4140

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach gontowy

kubatura:

pow. 182,16 m<sup>2</sup>

instalacja p.poż.

instalacja odgromowa

system antywłamaniowy - brak

wartość księgową: 336 862,69

##### 7. Chlew z Istebnej (XVIII w.), GPE-23

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach gontowy

kubatura:

pow. 44,16 m<sup>2</sup>

instalacja p.poż. - brak

instalacja odgromowa

system antywłamaniowy - brak

wartość księgową: 1,20

##### 8. Spichlerz z piwnicą z Brennej/rekonstrukcja (ok. poł. XIX w.), GPE-4090

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach gontowy

kubatura:

pow. 24,69 m<sup>2</sup>

instalacja p.poż. - brak

instalacja odgromowa

system antywłamaniowy - brak

wartość księgową: 218 344,32

☑. Kopiniec

☑. Studnia

## ZESPÓŁ PASTERSKI

### 10. Chałupa groniowa z Brennej - Starego Gronia (1809 r.), GPE-22

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach gontowy

kubatura:

pow. 118,56 m<sup>2</sup>

instalacja p.poż.

instalacja odgromowa

system antywłamaniowy (czujki)

wartość księgową: 1,90

### 11. Chałupa tkacza z Brennej - Starego Gronia (1820 r.), GPE-54

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach gontowy

kubatura:

pow. 38,75 m<sup>2</sup>

instalacja p.poż.

instalacja odgromowa

system antywłamaniowy (czujki)

wartość księgową: 2,10

### 12. Szopa dla owiec z Brennej - Bukowego Gronia (poł. XIX w.), GPE-21

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach gontowy

kubatura:

pow. 81,9 m<sup>2</sup>

instalacja p.poż. - brak

instalacja odgromowa

system antywłamaniowy - brak

wartość księgową: 0,90

### 13. Szopa dla owiec z Brennej - Starego Gronia (1. poł. XIX w.), GPE-53

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach gontowy

kubatura:

pow. 44,86 m<sup>2</sup>

instalacja p.poż. - brak

instalacja odgromowa

system antywłamaniowy - brak

wartość księgową: 1,30

14. Szałas pasterski z Brennej - Małej Orłowej/rekonstrukcja (XIX w.), GPE-26

15. Koszor dla owiec, BN

## **Pogórze Cieszyńskie**

## **SZKOŁA**

**27. Szkoła z Wapienicy/rekonstrukcja (1853 r.), GPE-4368**

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach gontowy  
kubatura:

pow. 120,00 m<sup>2</sup>

instalacja p.poż.

instalacja odgromowa

system antywłamaniowy (czujki)

wartość księgowa: 492 837,26

**ZAGRODA ŚREDNIOZAMOŻNEGO CHŁOPA**

**16. Chałupa z Bażanowic (1872 r.), GPE-113**

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach gontowy  
kubatura:

pow. 77,56 m<sup>2</sup>

instalacja p.poż.

instalacja odgromowa

system antywłamaniowy (czujki)

wartość księgowa: 1,60

**17. Stodoła z Ustronia (ok. poł. XIX w.), GPE-3192**

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach gontowy  
kubatura:

pow. 55,91 m<sup>2</sup>

instalacja p.poż. - brak

instalacja odgromowa

system antywłamaniowy (czujki)

wartość księgowa: 5,90

**18. Kuźnia z Zamarsk (1843 r.), GPE-118**

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach gontowy  
kubatura:

pow. 24,75 m<sup>2</sup>

instalacja p.poż. - brak

instalacja odgromowa

system antywłamaniowy (czujki)

wartość księgowa: 50 000,00

**ZAGRODA BOGATEGO CHŁOPA**

**19. Chałupa z Golezowa (1886 r.), GPE-4141**

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach gontowy  
kubatura:

pow. 111,76 m<sup>2</sup>  
instalacja p.poż.  
instalacja odgromowa  
system antywłamaniowy (czujki)  
wartość księgowa: 549 124,13

**21. Szopa na wozy i narzędzia rolnicze z Ligoty (1. poł. XIX w.), GPE-51**

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach gontowy  
kubatura:  
pow. 51,61 m<sup>2</sup>  
instalacja p.poż. - brak  
instalacja odgromowa  
system antywłamaniowy - brak  
wartość księgowa: 0,60

**24. Piec chlebowy z Landka/rekonstrukcja (lata 40. XX w.), GPE-3884**

budynek murowano-drewniany, konstrukcja szkieletowa, cegła, dach gontowy  
kubatura:  
pow. 8,17 m<sup>2</sup>  
instalacja p.poż. - brak  
instalacja odgromowa - brak  
system antywłamaniowy - brak  
wartość księgowa: 500,00

**101. Wiatrak turbinowy z Nierodzimia (1918 r.), GPE-4091**

budynek drewniany, konstrukcja szkieletowa, dach ceramiczny  
kubatura:  
pow. 6,00 m<sup>2</sup>  
instalacja p.poż. - brak  
instalacja odgromowa - brak  
system antywłamaniowy - brak  
wartość księgowa: 10 016,00

**Pszczyńsko-Rybnickie**

ZAGRODA BOGATEGO CHŁOPA

**28. Chałupa z Frydka (1852 r.), GPE-14**

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach słomiany  
kubatura:  
pow. 110,00 m<sup>2</sup>  
instalacja p.poż.  
instalacja odgromowa

system antywłamaniowy (czujki)  
wartość księgową: 0,50

**29. Chlew z Kobióra (ok. poł. XIX w.), GPE-12**

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach słomiany  
kubatura:  
pow. 61,49 m<sup>2</sup>  
instalacja p.poż. - brak  
instalacja odgromowa  
system antywłamaniowy - brak  
wartość księgową: 0,50

**30. Stodoła ośmioboczna z Brzeźc (ok. poł. XIX w.), GPE-2265**

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach słomiany  
kubatura:  
pow. 107,25 m<sup>2</sup>  
instalacja p.poż. - brak  
instalacja odgromowa  
system antywłamaniowy - brak  
wartość księgową: 3,00

**31. Szopa na siano z Kobióra (1. poł. XIX w.), GPE-120**

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach słomiany  
kubatura:  
pow. 17,63 m<sup>2</sup>  
instalacja p.poż. - brak  
instalacja odgromowa  
system antywłamaniowy - brak  
wartość księgową: 14 264,42

**32. Szopa na wozy z Kryr (ok. poł. XIX w.), GPE-115**

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach słomiany  
kubatura:  
pow. 23,12 m<sup>2</sup>  
instalacja p.poż. - brak  
instalacja odgromowa  
system antywłamaniowy - brak  
wartość księgową: 0,40

**33. Szopa na narzędzia rolnicze z Kryr (ok. poł. XIX w.), GPE-131**

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach słomiany

kubatura:  
pow. 42,12  
instalacja p.poż. - brak  
instalacja odgromowa  
system antywłamaniowy - brak  
wartość księgową: 0,40

34. Studnia z Łąki (XIX w.), GPE-3859

35. Pasieka – zespół uli GPE

ZAGRODA BEZROLNEGO CHŁOPA

**36. Chałupa z Dzieńkowic (1857 r.), GPE-52**

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach słomiany

kubatura:

pow. 46,56 m<sup>2</sup>

instalacja p.poż.

instalacja odgromowa

system antywłamaniowy (czujki)

wartość księgową: 1,40

ZAGRODA ŚREDNIOZAMOŻNEGO CHŁOPA

**37. Chałupa z Krasów (ok. poł. XIX w.), GPE-995**

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach słomiany

kubatura:

pow. 36,96 m<sup>2</sup>

instalacja p.poż.

instalacja odgromowa

system antywłamaniowy (czujki)

wartość księgową: 1,60

**38. Stodoła ośmioboczna z Kobióra (1840 r.), GPE-114**

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach słomiany

kubatura:

pow. 157,92 m<sup>2</sup>

instalacja p.poż. - brak

instalacja odgromowa

system antywłamaniowy - brak

wartość księgową: 1,20

**39. Chlew z Mikołowa Kamionki (ok. poł. XIX w.), GPE-233**

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach słomiany

kubatura:

pow. 31,60 m<sup>2</sup>  
instalacja p.poż. - brak  
instalacja odgromowa  
system antywłamaniowy - brak  
wartość księgową: 14 264,12

**40. Szopa na siano z Kobióra (k. XVIII w.), GPE-236**

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach słomiany  
kubatura:  
pow. 30,24 m<sup>2</sup>  
instalacja p.poż. - brak  
instalacja odgromowa  
system antywłamaniowy - brak  
wartość księgową: 0,30

41. Studnia „żuraw” (1. poł. XIX w.), GPE-3858  
WIATRAK

**42. Wiatrak z Grzawy (1. poł. XIX w.), GPE-228**

budynek drewniany, konstrukcja szkieletowa, dach gontowy  
kubatura:  
pow. 27,04 m<sup>2</sup>  
instalacja p.poż. - brak  
instalacja odgromowa  
system antywłamaniowy - brak  
wartość księgową: 253 793,39

ZAGRODA MŁYŃSKA

**43. Młyn z Imielina (1. poł. XVIII w. [?]), GPE-117**

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach słomiany  
kubatura:  
pow. 137,27 m<sup>2</sup>  
instalacja p.poż.  
instalacja odgromowa  
system antywłamaniowy (czujki)  
wartość księgową: 277 484,25

**44. Stodoła ośmioboczna z Grzawy/rekonstrukcja (1. poł. XIX w.), GPE-112**

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach gontowy  
kubatura:  
pow. 179,78 m<sup>2</sup>



instalacja p.poż. - brak  
instalacja odgromowa  
system antywłamaniowy - brak  
wartość księgowa: 206 655,68

**45. Szopa na wozy z Kobióra/rekonstrukcja (1. poł. XIX w.), GPE-237**

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach gontowy  
kubatura:  
pow. 37,44 m<sup>2</sup>  
instalacja p.poż. - brak  
instalacja odgromowa  
system antywłamaniowy - brak  
wartość księgowa: 600 355,54

**47. Spichlerz z Warszowic (2. poł. XVIII w.), GPE-234**

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach gontowy  
kubatura:  
pow. 54,00 m<sup>2</sup>  
instalacja p.poż. - brak  
instalacja odgromowa  
system antywłamaniowy - brak  
wartość księgowa: 2,10

48. Studnia (2. poł. XIX w.), GPE-3850

KOŚCIÓŁ

**49. Kościół z Nieboczów (1791 r.), GPE-3400 SSP**

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach gontowy  
kubatura: 602,99 m<sup>3</sup>  
pow. 89,2 m<sup>2</sup>  
instalacja p.poż.  
instalacja odgromowa  
system antywłamaniowy (czujki)  
wartość księgowa: 500,00

ARESZT

**50. Areszt sołecki ze Skrzyszowa (XIX w.), GPE-44**

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach gontowy  
kubatura: 240,46 m<sup>3</sup>  
pow. 62,62 m<sup>2</sup>  
instalacja p.poż. - brak  
instalacja odgromowa

system antywłamaniowy - brak  
wartość księgowa: 1,80

#### KARCZMA

##### 51. Karczma ze Świerczyńca (1870 r.), GPE-3570

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach gontowy  
kubatura: 307,52 m<sup>3</sup>  
pow. 124,00 m<sup>2</sup>  
instalacja p.poż.  
instalacja odgromowa  
system antywłamaniowy (czujki)  
wartość księgowa: 35 723,09

#### Bytomsko-Tarnogórskie

##### ZAGRODA ZW. SOŁECKĄ

##### 52. Chałupa z Katowic (1826 r. [?]), GPE-2312

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach gontowy  
kubatura:  
pow. 89,83 m<sup>2</sup>  
instalacja p.poż.  
instalacja odgromowa  
system antywłamaniowy (czujki)  
wartość księgowa: 6,00

##### 53. Chlewik z Bogucic (obecnie Katowice) (XIX w.), GPE-2227

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach gontowy  
kubatura: 14,1 m<sup>3</sup>  
pow. 7,23 m<sup>2</sup>  
instalacja p.poż. - brak  
instalacja odgromowa - brak  
system antywłamaniowy - brak  
wartość księgowa: 0,10

##### 54. Gołębnik z Dąbrówki Małej (obecnie Katowice) (XIX/XX w.), GPE-2226

☒. Pompa ręczna z Zabrza, GPE

##### ZAGRODA ŚREDNIOZAMOŻNEGO CHŁOPA

##### 56. Chałupa z Panewnik (obecnie Katowice) (1864 r.), GPE-13

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach gontowy  
kubatura: 195,5 m<sup>3</sup>  
pow. 85,00 m<sup>2</sup>  
instalacja p.poż.

instalacja odgromowa  
system antywłamaniowy (czujki)  
wartość księgową: 2,00

**57. Stodoła z Miedar (ok. poł. XIX w.), GPE-2266**

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach słomiany  
kubatura: 359,9 m<sup>3</sup>  
pow. 104,32 m<sup>2</sup>  
instalacja p.poż. - brak  
instalacja odgromowa  
system antywłamaniowy - brak  
wartość księgową: 2,50

58. Studnia (2. poł. XIX w.), GPE-3860  
ZAGRODA ROBOTNICZA

**60. Chałupa z Bykowiny (obecnie Ruda Śl.) (ok. poł. XIX w.), GPE-3883**

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach gontowy  
kubatura:  
pow. 85,49 m<sup>2</sup>  
instalacja p.poż.  
instalacja odgromowa  
system antywłamaniowy (czujki)  
wartość księgową: 265 931,00

**Lublinieckie**

ZAGRODA ŚREDNIOZAMOŻNEGO CHŁOPA

**67. Chałupa z Kaliny (1851 r.), GPE-41**

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach słomiany  
kubatura:  
pow. 125,11 m<sup>2</sup>  
instalacja p.poż.  
instalacja odgromowa  
system antywłamaniowy (czujki)  
wartość księgową: 2,50

ZAGRODA ROBOTNIKÓW LEŚNYCH

**72. Chałupa z Bruśka (1828 r.), GPE-116**

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach gontowy  
kubatura:  
pow. 125,11  
instalacja p.poż.

instalacja odgromowa  
system antywłamaniowy (czujki)  
wartość księgowa: 2,50

**73. Stodoła z Bruśka (1. poł. XIX w.), GPE-232**

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach gontowy  
kubatura:  
pow. 65,45  
instalacja p.poż. - brak  
instalacja odgromowa  
system antywłamaniowy - brak  
wartość księgowa: 1,00

**CHAŁUPA WIELORODZINNA**

**61. Chałupa ze Zborowskiego/rekonstrukcja (ok. 1839 r.), GPE-5107**

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach blaszany  
kubatura: 1190,00 m<sup>3</sup>  
pow. 189,74 m<sup>2</sup>  
instalacja p.poż.  
instalacja odgromowa  
system antywłamaniowy (czujki)  
wartość księgowa: 956 628,60

**REGION ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO**

**ZAGRODA BOGATEGO CHŁOPA**

**77. Chałupa z Łaz k. Błędowa (1874 r.), GPE-2492**

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach słomiany  
kubatura:  
pow. 96,9 m<sup>2</sup>  
instalacja p.poż.  
instalacja odgromowa  
system antywłamaniowy (czujki)  
wartość księgowa: 4,00

**78. Stodoła z Łaz k. Błędowa (2. poł. XIX w.), GPE-2493**

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach słomiany  
kubatura:  
pow. 108 m<sup>2</sup>  
instalacja p.poż. - brak  
instalacja odgromowa  
system antywłamaniowy - brak

wartość księgowa: 5,00

**79. Kuźnia z wozówką z Łaz k. Błędowa (2. poł. XIX w.), GPE-2495**

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach gontowy

kubatura:

pow. 26,04 m<sup>2</sup>

instalacja p.poż. - brak

instalacja odgromowa

system antywłamaniowy - brak

wartość księgowa: 0,50

80. Studnia z Łaz k. Błędowa (2. poł. XIX w.)

82. Pasięka z Łaz k. Błędowa (2. poł. XIX w.) – zespół uli GPE

ZAGRODA TYPU MIEJSKIEGO

**84. Chałupa z Kromołowa (1860 r.), GPE-37**

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach gontowy

kubatura:

pow. 64,31 m<sup>2</sup>

instalacja p.poż.

instalacja odgromowa

system antywłamaniowy (czujki)

wartość księgowa: 1,70

ZAGRODA WÓJTOWSKA

**88. Chałupa ze Strzemieszyc Wielkich (1877 r.), GPE-2225**

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach gontowy

kubatura:

pow. 129,03 m<sup>2</sup>

instalacja p.poż. – brak

instalacja odgromowa

system antywłamaniowy - brak

wartość księgowa: 3,40

**GRUPA SPICHLERZY**

**89. Spichlerz plebański z Pilchowic (XVIII w.), GPE-235**

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach gontowy

kubatura:

pow. 30,52 m<sup>2</sup>

instalacja p.poż.

instalacja odgromowa

system antywłamaniowy (czujki)

wartość księgową: 1,80

**90. Spichlerz chłopski z Pszowa (XVIII/XIX w.),**

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach słomiany

kubatura:

pow. 23,65 m<sup>2</sup>

instalacja p.poż. - brak

instalacja odgromowa

system antywłamaniowy (czujki) - brak

wartość księgową: 0,50

**91. Spichlerz dworski z Wojkowic Kościelnych (XVII [?]/XVIII w.), dendrochr.: ok. 1675 r., GPE-996**

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach gontowy

kubatura:

pow. 71,04 m<sup>2</sup>

instalacja p.poż.

instalacja odgromowa

system antywłamaniowy (czujki)

wartość księgową: 6,00

**92. Spichlerz dworski z Bujakowa (XVIII w.), dendrochr.: ok. 1730 r.,  
(wzmocnienie podciągami: ok. 1841 r., GPE-230)**

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach gontowy

kubatura:

pow. 180,00 m<sup>2</sup>

instalacja p.poż. - brak

instalacja odgromowa

system antywłamaniowy - brak

wartość księgową: 0,60

**93. Spichlerz dworski ze Śmiłowic (XVIII w.) dendrochr.: ok. 1745 r., GPE-61**

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach gontowy

kubatura:

pow. 181,04 m<sup>2</sup>

instalacja p.poż.

instalacja odgromowa

system antywłamaniowy (czujki)

wartość księgową: 29,00

**102. Spichlerz chłopski z Bojanowa (XVIII/XIX w.), GPE-4142**

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach kamienny  
kubatura: 10,56 m<sup>2</sup>  
pow.  
instalacja p.poż. - brak  
instalacja odgromowa  
system antywłamaniowy - brak  
wartość księgowa: 136 294,00

**94. Spichlerz dworski z Simoradza (2. poł. XVIII w.), dendrochr. :ok. 1738 r.,  
GPE-1431**

budynek drewniany, konstrukcja zrębowa, dach gontowy  
kubatura:  
pow. 109,74  
instalacja p.poż.  
instalacja odgromowa  
system antywłamaniowy (czujki)  
wartość księgowa: 3,40

**KAPLICZKI**

95. Kapliczka kamienna z Istebnej (1910 r.), GPE-3856 z figurką Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej GPE

97. Kapliczka słupowa z Gostyni (pocz. XX w.), GPE-3879 z wizerunkiem św. Antoniego GPE

98. Kapliczka szafkowa z Gostyni (pocz. XX w.), GPE-3881, z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej GPE

99. Kapliczka szafkowa z Bytomia (XIX/XX w.) z wizerunkiem Chrystusa – kopia GPE-75

76. Kapliczka domkowa z Dębowej Góry (ok. poł. XIX w.), GPE-3882, z rzeźbą św. Jana Nepomucena GPE

100. Kapliczka słupowa z Łaz (pocz. XX w.), GPE-3880 z wizerunkiem Chrystusa Bolesciwego GPE

96. Kapliczka kłodowa z Bujakowa (XVIII w.), GPE-3857 z rzeźbą św. Stanisława ze Szczepanowa GPE

**Sektor przemysłowy**

**201. Kościół ewangelicki z Bytomia-Bobrnka, GPE-5299 SSP**

budynek drewniany, konstrukcja szkieletowa, dach odeskowany i kryty papą  
kubatura: 1510,00 m<sup>3</sup>  
pow. 240,00 m<sup>2</sup>  
instalacja p.poż.  
instalacja odgromowa  
system antywłamaniowy (czujki)

wartość księgowa: 1 557 221,57